

Kinder- und Familienzentrum Hartenecker Höhe



Ausbruch Betonsockel im Fensterbereich



Anarbeitung des Sockelabbruchs



Steinschroppenlage



Ausbetoniertes Gewölbe



Schimmel im Untergeschoss



Schimmel in den Heraklitplatten im Dach



Durchdringung Bestandstragwerk und Holzdeckenelement vor Verkleidung



Durchdringung Bestandstragwerk und Holzdeckenelement nach Verkleidung