



Fotos Bestandsgebäude und Anbau



Ansicht von Osten



Ansicht Straße



Ansicht von Nord- West



Eingang Anbau Bestand



Anbau mit Umkleide / Waschraum / WC



Treppe 2.RW



Fotos Bestandsgebäude und Anbau



Dach ungedämmt



Zustand Fenster DG- Bestand



Zustand Fenster Anbau



Heiztechnik (23 Jahre alt)



Keller Bestand



Garderobe Anbau Bestand