




**Mörrike-Gymnasium - Altbau**  
**Fortsetzungsmaßnahmen Sanierung Fachklassenräume Chemie**  
**4.Bauabschnitt - Umbau Raum 108, 109, 110 + 111**

# Grundrissübersicht EG – 4. Bauabschnitt



## Bauliche Maßnahmen

### Raum 108 + 109 :

- Ausbau ansteigendes Gestühl
- Abbruch best. Unterdecke
- Erneuerung Fußbodenbelag
- Brandschutz Decke F-90
- Einbau Decke mit Schallabsorption
- Anpassung / Erneuerung Sanitär
- Erneuerung Verkabelung + Beleuchtung
- Möblierung Fachraum

### Raum 111 :

- Ausbau best. Festeinbauten
- Abbruch best. Unterdecke
- Erneuerung Fußbodenbelag
- Brandschutz Decke F-90
- Einbau Decke mit Schallabsorption
- Anpassung / Erneuerung Sanitär
- Erneuerung Verkabelung + Beleuchtung
- Möblierung Vorbereitung

### Raum 110 :

- Ausbau best. Festeinbauten
- Abbruch best. Unterdecke
- Erneuerung Fußbodenbelag
- Brandschutz Decke F-90
- Einbau Decke mit Schallabsorption
- Erneuerung Verkabelung + Beleuchtung
- Möblierung



# Detail - Grundrissübersicht EG – 4. Bauabschnitt

