

Rundsporthalle Kurfürstenstr. 23 Sanierung Umkleide- und Sanitärtrakt

Entwurfs- und Baubeschluss



Lage Rundsporthalle




Schulzentrum Bildungszentrum West

Ansicht von Süden



Grundriss Spielfeldebene













Umkleideräume

- Schäden an Böden, Wänden und Türen
- Anforderungen an Rutschhemmung im Umkleidebereich nicht erfüllt
- Anforderungen an Brandschutz nicht erfüllt : Öffnungen in Wänden, Türanlagen nicht selbstschließend usw.



Wasch- und Duschräume Bestand







Wasch- und Duschräume

- Schäden an Wand und Bodenbelägen, Türanlagen abgängig
- Korrosionsschäden an Lüftung und Heizung
- Anforderungen an Rutschhemmung im Nassbereich nicht erfüllt
- Anzahl Waschstellen überdimensioniert
- Sanitäre Einrichtungen entsprechen nicht der Trinkwasserverordnung (Legionellenschutz)



Technische Ausrüstung Bestand








Technische Einrichtungen

- Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung
- Sanitäre Einrichtungen entsprechen nicht der Trinkwasserverordnung (Legionellenschutz)
- Fehlende Abschottungen bei Brandschutzdurchführungen
- Sicherheitsbeleuchtung nicht vollständig

"Räume entsprechen nicht mehr den heutigen Standards zu Funktionsfähigkeit, Technik, Hygiene und Optik"

















Wandansichten geplante Wasch- und Duschräume



Termine

Terminplanung

Entwurfs- und Baubeschluss 20.03.2014

Planung, Ausschreibung, Vergabe März bis Mai 2014

Baubeginn 06.06.2014

Geplante Fertigstellung 12.09.2014