



- Legende**
- BMA rauchdeckende automatische Brandmeldeanlage gem. DIN VDE 0533
  - Fluchtweg/Ausgang
  - natürliche Rauchabzug
  - RWA Rauch- und Wärmeabzuganlage
  - T30-RS T30-Abschluss - Rauchschutz
  - RS Rauchschutz - Abschluss
  - ds drüben/über die Tür
  - T30-RS versch. Türlement durch T30-RS - Türlement erneuern
  - T30 versch. Türlement durch T30 - Türlement erneuern
  - RS versch. Türlement durch RS - Türlement erneuern
  - TD versch. Türlement durch drüben/über Türlement erneuern
  - F90 Rauchabstimmung auf F90 einbringen
  - F90 Rauchabstimmung auf F90 einbringen
  - (1) T30-Türe fachgerecht
  - (2) Einbauschereifen entfernen - Einbauschereifen
  - (3) Schaltungen E.L.T.-Trassen inspizieren
  - (4) Entschärfungssymbol: Beschläge auf nicht abschleifende Beschläge umlegen, Beschläge tauschen/tauschen, evtl. Türlement auf beide- und selbstschließende Funktion prüfen und Gegebenenfalls ersetzen
  - (5) Türschwellensymbol

**Sanierung**  
 Brandschutztechnische Sanierung  
 Ostadtschule  
 Berliner Platz 2  
 71638 Ludwigsburg

**Bauherr**  
 Stadt Ludwigsburg  
 FB Hochbau & Gebäudewirtschaft  
 Mathildenstraße 21  
 71638 Ludwigsburg

**Planung**  
**kelzenberg + jahnke**  
 freie architekten

Wilhelmstraße 63  
 D - 71638 Ludwigsburg  
 T.: 0 71 41 / 6 48 36 75  
 F.: 0 71 41 / 6 48 36 94  
 info@kelzenberg-jahnke.de

**Plandaten**  
**1. Obergeschoss**

Datum: 12.02.2015  
 Maßstab: 1 : 100  
 Gezeichnet: jj

2. Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr