



Eingangsbereich



Umkleiden schadhaft + verschlissen



Kein Legionellenschutz – stillgelegte Installationen



Lüftung abgängig

Beispielfotos



Lehrer Dusche unhygienisch




WC- Anlagen schadhaft



Zargen + Türen mit Faulstellen



Lüftung ohne Wärmerückgewinnung



40 Jahre alte ELT-Anlagentechnik

Beispielfotos