



* mit verbundenen Tiefgaragen
 Arsenalstraße (Schlauch) und Schillerplatz
ohne Durchgangsverkehr

**Verkehrsqualitäten
 im Umfeld
 Schiller- und
 Arsenalplatz**

- QSV „A“ / „B“: sehr gut / gut
- QSV „C“: befriedigend
- QSV „D“: ausreichend
- QSV „E“: mangelhaft
- QSV „F“: ungenügend

einstreifige Solitudestraße ermöglicht Radweg in
 Gegenrichtung