

Die Poppenweiler Gemeindehalle in Bildern



Nicht durch diese
hohle Gasse,
sondern durch
diese kleine
Öffnung muss er
kriechen,



um zum Fahrradlager zu gelangen.



Hier gibt es für eine Person mit einer Durchschnittsgröße von ca. 1,70 m nicht mal genügend Stehhöhe!

Und die Deckenverarbeitung scheint auch nicht ungefährlich.



Okay, vielleicht ist nicht nur die schlechte Verarbeitung der Deckenkonstruktion schuld am geringen Volumen des Haupthaares ...



Aufgrund der beschriebenen Situation sind immer **zwei** Personen beim Herausholen/Aufräumen der Fahrräder erforderlich!



Aufgrund von Arbeiten an der Lüftung ist der Lagerraum für die Kunsträder eigentlich unbenutzbar – mangels anderer Möglichkeit muss er leider trotzdem weiterhin genutzt werden und die Räder müssen ständig vom Staub befreit werden.



LARA FÜLLER *1999

Größte Erfolge

Seit 2007: Landeskadermitglied
 2009, 2011, 2013 und 2016: Landesmeisterin
 2011+2012: 3. Platz Deutsche Meisterschaften U15
 2013: Deutsche Meisterin U15
 2014: Nationalkadermitglied der Junioren U19
 2015: Deutsche Vize-Meisterin U19
 2015: Vize-Europameisterin U19
 2016 und 2017: Deutsche Meisterin U19
 2016 und 2017: 4. Platz bei den EM U19
 eine Zeit lang Weltrekordhalterin Juniorinnen U19
 2018 1. Platz Elite Kreismeisterschaften / Bezirk
 3. Platz Elite Baden-Württ. Meisterschaften
 4./5./7. Plätze bei den German Masters Frauen



VICTORIA WERNET GARCIA *2003

Größte Erfolge

2018 1. Platz Kreismeisterschaften Juniorinnen
 1. Platz Bezirksmeisterschaften Juniorinnen
 2018 6. Platz Juniorinnen bei Württ. +Deutschen
 2017 4. Platz Schülerinnen U15
 2016 1. Platz Schülerinnen U15
 2015 13. Platz Schülerinnen U15
 2014 15. Platz Schülerinnen U15






Maike Schuhmacher *2007

Größte Erfolge

- 2018 5. Platz Schülerinnen U 13 Bezirk
- 2017 3. Platz Schülerinnen U 11 Bezirk
- 2018 7. Platz Schülerinnen U 13 Württembergische
- 2018 1. Platz Schülerinnen U 13 Kreismeisterschaft



Wie viele Kinder und Jugendliche könnte man noch besser in einer richtigen Sporthalle trainieren, wenn man schon unter solchen Bedingungen solche Erfolge feiern kann?



Bodendeckel.MOV

Loser Bodendeckel für Hülsen – ein veraltetes Sicherungssystem, das wohl nur noch in Poppenweiler verwendet wird.




So sieht dieser Vorhang nicht erst seit Fasching aus!



Die Enge macht sich überall bemerkbar:
Garderobe und Stuhllager in einem. Bei Veranstaltungen
ist das Handling für die Beteiligten sehr mühsam!



Bei Veranstaltungen ist auch hier viel Manpower
notwendig, um die Sportgeräte wegzuschaffen.



Die Poppenweiler Kelter in Bildern

Die Kelter ist ein wunderschöner Raum für Veranstaltungen, aber **für Sport jeglicher Art absolut nicht geeignet!**

Dennoch müssen mangels anderer Räumlichkeiten verschiedene Sportangebote dort stattfinden.



Bereits hier im Foyer zeigen sich Unzulänglichkeiten: es gibt keine Umkleide!


Ähh, wo soll man sich denn hier umkleiden?



... dazu noch beinahe in der Öffentlichkeit!



Sowohl der harte Holzboden wie auch die rauen Wände und Stützbalken, die in den Raum hineinragen, machen diesen Raum für Sport absolut ungeeignet! Selbstverständlich **auch nicht** für die hier leider nicht aufgeführten **Tischtennispieler**, deren Gelenke zwangsläufig noch mehr gefährdet sind!



Nicht nur ungeeignet ... ja sogar gefährlich!
(Stützbalken/Wände).
Dennoch finden bis zu neun unterschiedliche
Kurse in diesem Gebäude statt!

Weitere Unzulänglichkeiten im Gebäude:



Die letzten beiden Duschköpfe in der Dusche unter der Kelter (Bereich Schule) tröpfeln nur noch. Die Duschplätze reichen also nicht mehr aus!



Wir weisen darauf hin, dass dieses Bild nicht von Poppenweiler Gebäuden stammt, es ist aber exemplarisch dafür, denn in den genannten Gebäuden kommt das Wasser gelb bis rostfarben aus dem Hahn.

Das Wasser in den Gebäuden Hallenbad, Halle und im alten Bereich der Schule kommt sowohl aus den Wasserhähnen als auch der Toilettenspülung gelblich bis rostfarben aus den Leitungen. Auch wenn es angeblich nicht gesundheitsgefährdend ist, kann es so nicht bleiben!

Wann werden die Rohrleitungen ausgewechselt?



Umkleideraum unter der Kelter:

In diesem Umkleideraum treffen drei (!) Gruppen zeitgleich aufeinander.
Mehr Enge geht nicht!

Weiterer Platzmangel im
Stadtteil Poppenweiler

Die für Vereine vorgesehenen Räume in der Zehntscheuer reichen nicht aus.
Es gibt zahlreiche Initiativen, die sich woanders treffen müssen.
Viel bürgerschaftliches Engagement kann gar nicht stattfinden, weil es an Räumlichkeiten fehlt!



Verschiedene Übungsangebote (Yoga, Pilates, Rückentraining) müssen in der Zehntscheuer stattfinden – mangels geeigneter Räume.



Caf teria des Walter und Emilie R uchle-Stifts:
Mangels M glichkeiten trifft sich hier w chentlich eine Yogagruppe, die auf dem Fu boden ihre Matten ausbreitet und zuvor die M blierung um- und hinterher wieder hinstellt. Anmerkung: Der Fu boden ist unhygienisch, da keine Kapazit t besteht, ihn vorher zu wischen.



Desweiteren gibt es Yogagruppen in den evangelischen und katholischen Gemeindeh usern.
Vielleicht stellt auch bald die neuapostolische Kirche ihre R ume zur Verf gung, weil der Platz in Poppenweiler nicht ausreicht ...

Zusammenfassend wird hier dargestellt, dass eine zeitgemäße Sporthalle mit Wettkampfmaßen für Poppenweiler dringend erforderlich ist.

Eine **Sporthalle**, welche diesen Namen auch verdient!

Wir appellieren an die Damen und Herren Gemeinderäte und an die Stadtverwaltung, gerade auch im Blick auf das 900-jährige Jubiläum, das Poppenweiler im Jahr 2022 feiern kann, hier endlich den Weg für einen Neubau einer Sporthalle zu ebnen und danken herzlich für Ihr Verständnis und Ihren Willen, für Poppenweiler eine Verbesserung herbeizuführen!

Herzlichst
Stadtteilausschuss Poppenweiler