

## Anlage 2 – Bauwerksschäden aufgrund schadhafter Abdichtung



Fuge Tunnelportal



Kappenfuge außen



Deckenfuge



Übergang Decke / Wand



Wassereintritt Decke / Wand



Wasserschaden Rohrdurchführung